

巡察実地簿(国道・一般道路用)

項 目	チェックポイント	良・否	写真貼り付け
装備品等	制服装備品の汚れ・破損の状態	良	
	警笛・安全靴・安全チョッキ	良	
	発炎筒の持参	-	
	カード類の管理方法	-	
	KYKは行っているか	良	
	車両の状態(荷台・車内)	良	
規制関係	看板・予告標識の設置状況(風対策・設置位置)	/	
	テーパー部の状況(土囊・ロープ等)	/	
	延伸部の状況(向き・視認性・デリの点灯等)	/	
	クッションドラム(水・設置位置)	/	
	車両停止の3セット(輪止め・ハンドル切・回転灯)	/	
	アイドリングストップ	/	
	警察協議書(搭載・協議書どりの規制か)	/	
	バック事故防止コーンの設置	/	
	発電機とガソリン缶の位置・マフラーの向き	/	
保安関係	下流立ち(例外を除く)ができていないか	良	
	2名以上でかたまっていないか	良	
	テーパー部監視員配置は正しいか	-	
	死角に入っていないか	良	
	休憩中の態度はよいか	良	
班長	指示は適正であるか	良	
	腕章はつけているか	-	
	工程の把握はしているか	良	
	連絡体制は十分か	良	
	代理人との打ち合わせは十分か	良	
後方警戒	車両停止の3セット(輪止め・ハンドル切・回転灯)	/	
	発電機とガソリン缶の位置・マフラーの向き	/	
	アイドリングストップ	/	
	誘導員が配置されている場合、誘導方法は正しいか	/	
車両運転	シートベルトの着用	良	
	運行前の確認(荷台のロープ)	良	
	防護ネットはしてあるか	-	

日 時	2006年6月16日 (13時00分) ~ (15時00分)	天気	晴
元請名	建設㈱	工事件名	道路造成工事
規制場所	湖西市岡崎	規制パターン	保安・車輛誘導業務
現場責任者	河部明彦	巡察者	栗原淳
隊員名	夏目利行		

コメント: 作業内容は現場に出入りしている10tダンプの誘導および一般通行者(車)の誘導がメイン。的確な誘導、通行者に対しての挨拶等しっかり出来ていた。代理人、作業員とのコミュニケーションもOK。これから暑くなる中、隊員の健康管理が重要になると考えます。

警備業法担当者	営業担当者	資器材担当者	安全衛生担当者	班長	副班長	巡察者